

VERONTREINIGINGSSITUATIE ONDIEP GRONDWATER



Legenda

- combinatie boring/peilbuis met 2 filters verdwenen onder nieuwe bestrating
- sondering met 2 filters verdwenen onder nieuwe bestrating
- sondering
- sondering met 2 filters
- sondering met 3 filters
- M.I.P.-sondering
- combinatie boring/peilbuis
- combinatie boring/peilbuis met 2 filters
- combinatie boring/peilbuis met 3 filters
- combinatie boring/peilbuis met 4 filters

filterdiepte in m-mv

4-5	per	tri	cis	vc
A	B	C	D	E

- A = monsternamen datum
- B = concentratie per in $\mu\text{g/l}$
- C = concentratie tri in $\mu\text{g/l}$
- D = concentratie cis in $\mu\text{g/l}$
- E = concentratie vc in $\mu\text{g/l}$
- n.a. = niet aantoonbaar

- $\leq S$ of $<$ detectielimiet
- $> S$ en $\leq T$
- $> T$ en $\leq I$
- $> I$
- $> 10 \times I$



Opmachtgever Provincie Overijssel	Schaal 1 : 1500	Status DEFINITIEF
Project Nijverdalen, Salomonstraat	Formaat A3	Projectnummer 4535519
Onderdeel Verontreinigingssituatie Ondiep grondwater	Datum 03-09-07 Getek. DRA Gecc. MNV	Tekeningnummer 101



Postbus 133
7400 AC Deventer
Telefoon (0570) 69 99 11
Fax (0570) 69 96 66